| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | муфта комб.пп 20х1/2" ВР | шт. | 2 | |
| | | муфта комб.пп 20х1/2" НР | шт. | 8 | |
| | | муфта перех.пп 32х25мм | шт. | 4 | |
| | | муфта перех.пп 32х20мм | шт. | 3 | |
| | | уголок пп д.20х45 | шт. | 8 | |
| | | уголок пп д.20х90 | шт. | 9 | |
| | | уголок пп д.32х90 | шт. | 2 | |
| | | тройник пп д.32х20х32мм | шт. | 4 | |
| | | крестовина пп 32мм | шт. | 1 | |
| | | смена крана шарового д.15мм г-г | шт. | 2 | |
| | | смена крана шарового д.15мм г-ш | шт. | 4 | |
| | | демонтаж унитаза (кв.26,31,35) | шт. | 3 | |
| | | установка унитаза (кв.26,31,35) | шт. | 3 | |
| | | автомобиль "Газель" | час | 0,50 | 155/11 |
| | ул.3.Космод., д.15 | изоляция трубопроводов холодного водоснабжения в подвальном помещении | дом | 1 | |
| | ул.Оплеснина, д.17 | изоляция трубопровода холодного водоснабжения в тепловом узле и в приямках подъездов №№1,2,4 | дом | 1 | |
| | ул.Оплеснина, д.19 | установка крыловой запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения в тепловом узле | | | |
| | ул.Оплеснина, д.19, кв.29 01.20.20г. | смена крана шарового д.15мм (материал жильца) | шт. | 1 | 2/11 |
| | ул.Первом., д.9, 3 под. | прокладка трубопровода пп д.20мм | м | 0,2 | |
| | | муфта комб.пп 20х1/2" ВР | шт. | 2 | |
| | | уголок пп д.20х90 | шт. | 2 | |
| | | установка ниппеля д.15мм ник. | шт. | 1 | |
| | | смена крана шарового д.15мм г-ш | шт. | 1 | |
| | | автомобиль "Газель" | час | 0,50 | |
| | ул.Первом., д.11, 3 под. | прокладка трубопровода пп д.20мм | м | 0,2 | |
| | | муфта комб.пп 20х1/2" ВР | шт. | 2 | |
| | | уголок пп д.20х90 | шт. | 2 | |
| | | муфта пп д.20мм | шт. | 1 | |
| | | установка ниппеля д.15мм | шт. | 1 | |
| | | смена крана шарового д.15мм г-ш | шт. | 1 | |
| | | автомобиль "Газель" | час | 0,50 | |
| **Канализация** | | | | | |
| 1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию | | | | | |
| | Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание | | | | |
| | ул.Гайдара, д.6, 2 под. | прочистка общего засора | | | 64,100/11 |
| | ул.Гайдара, д.6, 2 под. | дезинфекция подвала | | | 3,105/11 |
| | ул.Гайдара, д.6 | дезинфекция подвала | | | 45/11 |
| | ул.Гайдара, д.6, 2 под. | установка заглушки д.110мм дезинфекция подвала | шт. | 1 | 52/11 |
| | ул.Гайдара, д.6Б, 2 под. | установка заглушки д.50мм | шт. | 1 | 118/11 |
| | ул.Гайдара, д.6Б, 2 под. | прочистка общего засора | | | 77/11 |
| | ул.Гайдара, д.6Б, 2 под. | проф.очистка стояков | | | 117,145/11 |
| | ул.Гайдара, д.8, кв.17 | обследование инженерных сетей | | | 166/11 |
| | ул.Гайдара, д.8, 1 под. | обследование инженерных сетей | | | 159/11 |
| | ул.Гайдара, д.9, кв.40 | обследование инженерных сетей | | | 97/11 |
| | ул.Гайдара, д.11, 6 под. | прочистка общего засора | | | 176/11 |
| | ул.Гайдара, д.11, 7 под. | прочистка общего засора | | | 87/11 |