

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Канализация					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	ул.40 лет Октября, д.2, 1 под.	прочистка общего засора			57/02
	ул.40 лет Октября, д.2, кв.8	обследование инженерных сетей			142/02
	ул.Гайдара, д.1, кв.7	обследование инженерных сетей			78/02
	ул.Гайдара, д.1, кв.32	обследование инженерных сетей			112/02
	ул.Гайдара, д.3, 3 под.	отогрев трубопровода	час	1	08/02
	ул.Гайдара, д.3, 3 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			85/02
	ул.Гайдара, д.5, кв.40	обследование инженерных сетей			113/02
	ул.Гайдара, д.6Б, 2 под.	прочистка общего засора			94/02
	ул.Гайдара, д.6Б, подвал	ПЧП д.110мм с манжетой хомут д.110мм лента крепёжная	шт. шт. м	1 2 2,0	
	ул.Гайдара, д.10, 5 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			77,126/02
	ул.Гайдара, д.10, 6 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			111/02
	ул.Гайдара, д.13, 2 под.	прочистка общего засора			146/02
	ул.Горького, д.1Б	прочистка общего засора			60/02
	ул.Горького, д.1Б, кв.6	обследование инженерных сетей			71/02
	ул.Горького, д.3, кв.1	обследование инженерных сетей			36/02
	ул.Горького, д.3, 3 под., подвал	обследование инженерных сетей			100/02
	ул.Горького, д.20, кв.22,25	обследование инженерных сетей			53/02
	ул.Горького, д.20, 3 под.	обследование инженерных сетей			106/02
	ул.3.Космодемьянской, д.2А, кв.27,31	обследование инженерных сетей			51/02
	ул.3.Космодемьянской, д.2А, "Сбербанк"	дезинфекция подвала			107/02
	ул.3.Косм, д.2Б, "Горка"	обследование инженерных сетей			72/02
	ул.Комсомольская, д.16, кв.8	обследование инженерных сетей			91/02
	ул.Лермонтова, д.13, кв.14,17	обследование инженерных сетей			54/02
	ул.Лермонтова, д.15, кв.2	обследование инженерных сетей			144/02
	ул.Оплеснина, д.19, 1 под.	обследование инженерных сетей			129/02
	ул.Первомайская, д.1, 1 под.	проф.прочистка общего засора			59/02
	ул.Первомайская, д.13, 1 под.	прочистка общего засора			145/02
	ул.Первомайская, д.13, 2 под.	прочистка общего засора			40,132/02
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.Гайдара, д.11, кв.30,32,34	демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.50мм ревизия д.50мм патрубок комп.д.50мм манжета д.50/73мм тройник д.50/50x90	м м шт. шт. шт. шт.	7,75 7,75 1 2 1 2	19/02

1	2	3	4	5	6
	ул.Горького, д.3, кв.19,22	демонтаж трубопровода д.100мм прокладка трубопровода д.110мм патрубок комп.д.110мм ПЧП д.110мм с манжетой манжета д.110/123мм вставная муфта д.110мм восстановитель раструба переход д.110/50мм тройник д.110/110х90	м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	4,65 4,65 2 1 2 1 1 3	88/02